



Meløse Vandværk A.m.b.a.

Registrernr.: A37843

Byvej 24, Meløse
3320 Skævinge

Kundenr.: 611693

Ordrenr.: 816693

Prøvenr.: 25770675

Att.: Jens Kristensen

Modt. dato: 2009.09.07

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Meløse Vandværk A.m.b.a.
Byvej 24, Meløse, 3320 Skævinge
Prøvested.....: **Meløse Vandværk Amtsvejen 95 Vandbehandlingsanlæg 1. - V02001300/423100130**
Prøvetype.....: Drikkevand
Prøveudtagning...: 2009.09.07 kl. 10:50
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (CBI)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.09.08 kl. 04:41 - 2009.09.11

	Prøvenr.: 25770675	Prøve ID:	Prøvemærke: Afgang VV	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	11	Antal/ml		50	DS/EN/ISO 6222		

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	9.1 gr. C	DS2250

Analysekommentarer:

Opfølgning på registrernr. A41078

Kopi af rapporten er sendt til:

- Hillerød Kommune, Teknisk Forvaltning, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

11. september 2009



Kundecenter: tlf.72187295 Kirsten From Andersen
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.