



Meløse Vandværk A.m.b.a.

Byvej 24, Meløse
3320 Skævinge

Att.: Jens Kristensen

Registrernr.: **A68026**
Kundenr.: **611693**
Ordrenr.: **816693**
Prøvenr.: **23211648**

Modt. dato: **2010.05.05**

Sidenr.: **1 af 1**

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Meløse Vandværk A.m.b.a.
Byvej 24, Meløse, 3320 Skævinge
Prøvested.....: **Meløse Vandværk Ledningsnet - V02001300/4231001399**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning...: 2010.05.05 kl. 11:25
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MOB)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.05.06 kl. 02:19 - 2010.05.09

| | Prøvenr.: 23211648 | Prøve ID: | Prøvemærke: Byvej 14B, køkken | **Grænseværdier | | | RSD (%) |
|---------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| | | | | Vejl. | Max. | Metoder | |
| Coliforme bakterier 37 °C | <1 | Ant./100ml | | i.m. | Colilert® | | |
| E. coli | <1 | Ant./100ml | | i.m. | Colilert® | | |
| Kintal ved 22 °C, GEA | 1 | Antal/ml | | 200 | DS/EN/ISO 6222 | | |
| Jern (Fe) | 0.061 | mg/l | | 0.2 | SM3120-ICP | 15 | |

Oplysninger fra prøvetageren:

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------|-----|---------|-------------|---|
| Prøvens farve | farveløs | | | | *VISUEL | |
| Prøvens klarhed | klar | | | | *VISUEL | |
| Prøvens lugt | ingen | | | | *ORGANOLEP | |
| Prøvens smag | normal | | | | *ORGANOLEP | |
| Vandtemperatur | 10.1 | gr. C | | | DS2250 | |
| pH | 7.7 | pH | | 7.0-8.5 | DS 287:1978 | 5 |
| Ledningsevne | 74 | mS/m | >30 | | DS/EN 27888 | 5 |
| Iltindhold | 9.4 | mg/l | | > 5 | DS/EN 25814 | 5 |

Kopi af rapporten er sendt til:

- Hillerød Kommune, Teknisk Forvaltning, Trollesmindealle 27, 4653 Karise
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

10. maj 2010



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.