

(01+08) BEGRÆNSET KONTROL +  
SPORSTOFKONTROL

**DONSlab**

R. DONSlab Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Meløse Vandværk A.m.b.a.  
v/ Jens Kristensen  
Byvej 24, Meløse  
3320 Skævinge

Analysereport nr. 20131121/026  
28. november 2013  
Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *		Prøvested: Kildelunden 15 Prøvedato: 2013-11-06 Kl. 11:41 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Temperatur	11,3 °C	
Lugt	Ingen lugt	
Smag	Normal	
Farve	Ingen	
Udseende	Klar	

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S <sub>r</sub>
Kimtal v. 22°C pr.ml	4	200	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U <sub>rel</sub>
pH pH	7,85	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne mS/m	71,7	>30	DS/EN27888	2%
Jern, total Fe mg/l	0,062	0,2	ICP-OES	5%
Ilt O <sub>2</sub> mg/l	8,8	>5	DS2205	5%
Arsen As µg/l	0,077	5	ICP/MS	3%
Strontium* Sr µg/l	500	10000	ICP-OES	5%
Bor B µg/l	46	1000	ICP-OES	5%
Kobolt Co µg/l	< 0,3	5	ICP-OES	5%
Nikkel Ni µg/l	< 0,3	20	ICP-OES	5%

--	--	--	--	--

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

**Arsen er udført af ALS, akkr. 361,  
rapport nr. 116211/13, kopi kan rekvireres**

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

Morten Due, civ. ing.